



REALIZACIÓN DE ESTUDIO  
GEOELECTRICO



PREPARACION CAMA PARA RECIBIR  
TUBERIA DE ADEME Y CONTRADEME

JUNIO 2018



RECIBIENDO Y DESCARGANDO  
TUBERIA DE ADEME Y CONTRADEME  
PARA POZO PROFUNDO DE 10"

21 JUNIO 2018

TUBERIA DE ADEME Y CONTRADEME

21 JUNIO 2018





ARRIBO DE CAMION CON TUBERIA Y  
HERRAMIENTAS PARA PERFORAR EL  
POZO

23 JULIO 2018



ARRIBO PERFORADORA

JULIO 2018



**PRIMERA ETAPA**

**PREPARACIÓN DE LAS FOSAS PARA LOS  
Lodos BENTONICOS**

**JULIO 2018**

**PRIMERA ETAPA**

PREPARACIÓN DE LAS FOSAS PARA LOS  
Lodos BENTONICOS

JULIO 2018



**PRIMERA ETAPA**  
**PREPARACIÓN DE LAS FOSAS PARA LOS**  
**LODOS BENTONICOS**

JULIO 2018







### **PRIMERA ETAPA**

PREPARACIÓN DE LOS LODOS  
BENTONICOS QUE SE UTILIZAN  
DURANTE LA PERFORACION

AGOSTO 2018



**SEGUNDA ETAPA**

ELEVACION TORRE DE LA  
PERFORADORA

JULIO 2018

**SEGUNDA ETAPA**

EXPLORACION A 300 MTS

AGOSTO 2018



**SEGUNDA ETAPA**

**EXPLORACION A 300 MTS**

**AGOSTO 2018**





**SEGUNDA ETAPA**  
**COLOCACION DE CONTRADEME 18"**  
**SEPTIEMBRE 2018**



## SEGUNDA ETAPA

COLOCACION TUBERIA CONTRADEME  
DE 18 PULGADAS

SEPTIEMBRE 2018

**SEGUNDA ETAPA**  
**REALIZACION DEL REGISTRO ELECTRICO**  
**SEPTIEMBRE 2018**





**TERCERA ETAPA**  
**HUNDIMIENTO EN LA NORIA VIEJA**  
**SEPTIEMBRE 2018**



### **TERCERA ETAPA**

COLOCACION DE CONCRETO PARA  
RELLENAR CAVERNA CAUSA PROBABLE  
DE LA PERDIDA DE LODOS ASÍ COMO  
DEL HUNDIMIENTO DE LA NORIA VIEJA

OCTUBRE 2018



### TERCERA ETAPA

COLOCACION DE CONCRETO PARA  
RELLENAR CAVERNA CAUSA PROBABLE  
DE LA PERDIDA DE LODOS ASÍ COMO  
DEL HUNDIMIENTO DE LA NORIA VIEJA

OCTUBRE 2018



### TERCERA ETAPA

LA NORIA SE HUNDE  
REPENTINAMENTE 2 METROS DE  
PROFUNDIDAD, SE PARA LA  
AMPLIACION DEL POZO

NOVIEMBRE 2018





### **TERCERA ETAPA**

RELLENO DE LA NORIA VIEJA PARA  
DAR ESTABILIDAD AL SUELO Y PODER  
CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE  
PERFORACION

NOVIEMBRE 2018